

JETI REX Assist Update Version 1.09 (Mai 2018)

Modifikationen:

1. Entfernte Funktion der "Fluggeschwindigkeitskorrektur", deren Verwendung in Konflikt mit DE102013201554B3, DE102013201553B3 oder US000009283490B1 stehen könnte.