

JETI REX Assist Aggiornamento 1.09 (Maggio 2018)

Modifiche:

1. Rimozione funzione “*Compensazione Velocità*”, il cui utilizzo può entrare in conflitto con DE102013201554B3, DE102013201553B3 a US000009283490B1.